CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: gsm:
e-mail:
ondernemingsnummer:

OIL TANK CLEANING BVBA
Eedstraat 5 - 9810 Eke
Tel. 09/328.81.69
BTW BE 0 889 698 054

volgnummer attest:

Technicus

naam: SNOECK JAN
erkenningsnr. SV 07762
datum controle: 07.03.2024
arbeidsduur:

Klant

☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☐ particulier ☒ onderneming

naam: LIEDEL VASTGOED
straat en nummer: HOOGSTRAAT 55
postnummer en gemeente: 9620 ZOTTEGEM
tel: gsm:
e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:
straat en nummer: ROOBERG 27B
postnummer en gemeente: 9860 LANDSKOUTER
tel: gsm:
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: < 5000 L VH 3000 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: ± 1995
tanknummer:

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest Ok ☐ aanwezig, datum: (2000.) ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat
☒ aanwezig
☐ niet aanwezig

staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok
dichtheid toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok
staat deksel	☒ ok	☐ niet ok

inkuiping
☐ aanwezig
☒ niet aanwezig
☒ n.v.t.

verontreiniging	☐ ja	☐ nee
waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
algemene staat	☐ ok	☐ niet ok

leidingen en toebehoren

aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☐ niet ok
uitmonding leidingen	☒ ok	☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok
stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☐ ok	☐ niet ok

andere toebehoren:

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok	☐ niet ok
algemene staat tank	☐ ok	☐ niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☐ nee
organoleptische verontreiniging	☐ ja	☐ nee

opmerkingen:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
fluit GETEST	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok

potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem *(bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarem)* ☐ aanwezig ☑ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluïdum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☑ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk,drukverlies: _____ mbar/h ☑ onderdruk,drukverlies: 3 mbar/h ☐ andere methode: _____	*Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.* *De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.* -156 MBAR 10' -153 " 11'		
	☑ opmerkingen: TESTO TANKCONTROLE = MOMENTOPNAME				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☑ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				

peilmeting	aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
peilstok	☐	☑	☐	☐
mechanisch	☐	☑	☐	☐
pneumatisch	☐	☑	☐	☐
hydrostatisch	☐	☑	☐	☐
ultrasoon	☐	☑	☐	☐
andere: (LAT)	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:
☑ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ...../...../..... , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig
controle: ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____
☑ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:
☑ n.v.t.
☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand:
☑ n.v.t.
☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____

***De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.*

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

TANK ZIT REDELIJK SCHUIN IN DE GROND / OVERVULBEVEILIGING GETEST EN WERKT, DOCH OP TE VOLGEN BIJ LEVERINGEN /± 40 cm product op moment V

EINDBEOORDELING

☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.*

WAARSCHUWING
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ...07..../...03..../...2029 ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus	voor kennisname handtekening klant
	Afwezig

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op **http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/**

Copyright BtecCH – niets van dit document mag zonder toestemming van BtecCH V.Z.W, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. 1650_V01/2022